

Vragen vergaderstukken gemeenteraad Ridderkerk

Algemene informatie

- Vragensteller: Jeroen Rijdsdijk
- Onderwerp/vergaderstuk: Aanpak Oosterpark
- Vergaderdatum: 10 juni 2021
- Portefeuillehouder: dhr. P. Meij
- Datum indiening vraag: 10 juni 2021
- Datum ontvangst antwoord: 22 juni 2021

Vragen en antwoorden

Vraag 1

In antwoord op de eerdere schriftelijke vraag 4. van de PvdA is meegedeeld hoeveel bomen gekapt gaan worden.

Is dit gegeven aantal in- of exclusief het aantal te kappen bomen voor de uitbreiding van de waterpartijen.

Antwoord 1

Dit aantal is exclusief het aantal te kappen bomen voor uitbreiding van de waterpartijen. Deze bomen zijn nog niet geïnventariseerd. Wel kunnen we globaal e.e.a. aangeven.

1. Verbreding van de hoofdwatgang ten behoeve van de eilandjes.

In dit gebied liggen nu twee parallelle sloten met daaromheen geen bomen. In het oostelijke puntje van de verbreding staan wel bomen, maar het is even de vraag of deze bomen een diameter hebben van meer dan 20 cm en wat de kwaliteit daarvan is. Bij de uitwerking kunnen we bekijken of we deze kunnen behouden als dit een duurzame boomsoort blijkt te zijn van een goede kwaliteit.

2. Hondenstrandje

Het gebied waar het hondenstrandje is gesitueerd is het voormalig baggerdepot. Dit was tot 7 jaar terug een onbegroeid stuk grond. Door de rijke voedingsbodem zijn hier in korte tijd vooral wilgen gaan groeien op korte afstand van elkaar. Deze hebben een aardige hoogte bereikt, maar het merendeel heeft geen diameter van meer dan 20 cm. Vanwege het feit dat deze begroeiing dicht

op elkaar staat, is de kans vrij groot dat hier geen bomen tussen zitten, die kunnen uitgroeien tot volwassen toekomstbomen.

3. Rietput

Het westelijk stukje bos waar de rietput komt, bestaat nu uit voornamelijk dicht op elkaar staande populieren.

Het oostelijk stukje bos bestaat uit eiken, die we willen behouden, maar waar wel onderhoud aan gepleegd moet worden.

In het stuk met de populieren is weinig tot geen onderhoud gepleegd in de afgelopen jaren. Dit is wel dringend nodig. Het is nu moeilijk te bepalen hoeveel bomen er weg moeten voor de rietput.

Het niet realiseren van de rietput betekent overigens wel dat het populierenbos nog steeds onderhouden moet worden. Dit betekent een forse uitdunning en nieuwe aanplant met duurzamere soorten.

Aanvullend

Hieronder is een luchtfoto van 2012 weergegeven om te laten zien hoe het wilgen- en populierenbos zich ontwikkeld heeft in de loop der jaren.

