

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

181 • Oudheidkamer
Kerksingel 26/27 • Ridderkerk

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
21	Buitenwanden			
2110	Gevelconstructie metselwerk <i>Letop, nader onderzoek gewenst!Foto B3 en B4.</i>	Gevels algemeen	170,00 m2	4
2110	Loodslabben opgaand werk	Dak	40,00 m1	2
27	Daken			
2716	Gootbekleding zink	Dak	57,00 m1	9
31	Buitenwandopeningen			
3120	Raamdorpel natuursteen	Gevels algemeen	6,00 m1	2
3120	Raamdorpel tegels <i>Wit geschilderd.</i>	Gevels algemeen	3,70 m1	1
3120	Hang en sluitwerk buitenramen (schuiframen) <i>O.a. raamkoord met katrol, de schuifraamgrepen en dergelijke.</i>	Gevels algemeen	6,00 st	2
3120	Blankglas enkel 4 mm <i>4 ruitjes stuk.</i>	Gevels algemeen	4,00 st	4
3124	Taats/tuimel/kiepraam zachthout	Dak	3,00 st	2
3131	Entree deur hardhout	Gevels algemeen	9,00 st	1
3131	Buitenluiken hout	Gevels algemeen	4,00 st	1
41	Buitenwandafwerkingen			
4111	Gevelafwerking voegwerk geknipt <i>Klein deel vervangen (circa 7 m2). Foto B8.</i>	Gevels algemeen	163,00 m2	4
46	Schilderwerk			
4621	Buitenschilderwerk deur hout dekkend	Gevels algemeen	9,00 st	1
4621	Buitenschilderwerk gootconstructie hout dekkend	Gevels algemeen	30,00 m2	2
4621	Buitenschilderwerk muuranker staal	Gevels algemeen	29,00 st	2
4621	Buitenschilderwerk stucwerk <i>Stucwerk/natuursteen.</i>	Gevels algemeen	280,00 m2	1
4631	Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend	Gevels algemeen	110,00 m2	2
4634	Buitenschilderwerk hek hout dekkend <i>Luiken.</i>	Gevels algemeen	5,20 m2	1
47	Dakafwerkingen			
4712	Dakpan keramisch	Dak	470,00 m2	2
4712	Dakbedekking zink <i>Dakkapel. Ingeschat!</i>	Dak	5,00 m2	9
52	Afvoeren			
5211	Hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd	Gevels algemeen	6,50 m1	2

181 • Oudheidkamer
Kerksingel 26/27 • Ridderkerk

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
5211	Hemelwaterafvoer zink	Gevels algemeen	2,00 m1	2
5211	Hemelwaterafvoer pvc	Gevels algemeen	32,00 m1	2
61	Centrale elektrot.voorz.			
6111	Groepenkast <i>In drankopslag</i>	Interieur algemeen	1,00 st	1
6111	Groepenkast HKL	Interieur algemeen	1,00 st	1
6111	Noodverlichtingsinstallatie	Interieur algemeen	8,00 st	3
6111	Noodverlichtingsinstallatie	Interieur algemeen	12,00 st	3
63	Verlichting			
6311	Elektra schakelmat / bedrading	Interieur algemeen	850,00 m2	3
65	Beveiliging			
6511	Brandmeldinstallatie <i>Ontruimingsinstallatie</i>	Interieur algemeen	1,00 pst	1
6511	Brandmeldinstallatie accu's	Interieur algemeen	1,00 st	3
6511	Brandmeldinstallatie rookmelder	Interieur algemeen	21,00 st	2
6511	Brandmeldinstallatie handmelder <i>Rood</i>	Interieur algemeen	4,00 st	2
6511	Brandmeldinstallatie GTVS-100	Interieur algemeen	1,00 st	2
6511	Brandmeldinstallatie meldsirene	Interieur algemeen	10,00 st	2
99	Algemeen			
9999	Rolsteiger tot 8 meter hoog	Gevels algemeen	1,00 pst	0

