

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

182 • toren Singelkerk Kerksingel 1 • Ridderkerk

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
46	Schilderwerk			
4621	Buitenschilderwerk boeiboord hout dekkend		1,00 m2	

Adres	Element	Handeling	Startjaar	Cyclus	Totaal	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal	Gem. kosten
182																
Kerksingel 1	Buitenschilderwerk boeiboord hout dekkend	Klein schilderwerk boeiboord hout dekkend	2018	3	25,05	€ 25,05	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 25,05	€ -	€ -	€ 50,10	€ 5,57
Kerksingel 1	Buitenschilderwerk boeiboord hout dekkend	Groot schilderwerk boeiboord hout dekkend	2021	6	36,09	€ -	€ -	€ -	€ 36,09	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 36,09	€ 4,01
Kerksingel 1	Buitenschilderwerk boeiboord hout dekkend	Vervangen schilderwerk boeideel hout dekkend	2051	36	56,12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Kerksingel 1	Stucwerk	Stucwerk	2018			€ 12.000,00									€ 12.000,00	€ 1.333,33
Kerksingel 1	Schilderwerk	Schilderwerk	2019				€ 4.800,00								€ 4.800,00	€ 533,33
Kerksingel 1	Zandsteen voegen		2018			€ 1.750,00									€ 1.750,00	€ 194,44
						€ 13.775,05	€ 4.800,00	€ -	€ 36,09	€ -	€ -	€ 25,05	€ -	€ -	€ 18.636,19	€ 2.070,69

